

PowerMate 500 Änderungen (in chronologischer Abfolge)

Je nach Seriennummer des zu reparierenden Gerätes, kann hiermit das Gerät auf den neuesten Stand gebracht werden.

ab Seriennummer	Beschreibung	betroffene Platinen
10016	Pegeländerung in den AUX-Ret.-Kanälen und am Mono-OUT	82203, 82204, 82205
10136	Layoutänderung	86203 B
10206	neue Endstufenplatinenbefestigung, siehe "Servicenotiz"	84153 A
10206	Voicingfilter geändert	81301
10326	Tape-Ret.-Poti log Charakteristik	82203 B
10326	Netztrafo mit mag. Abschirmung	
10726	verbessertes Niederspannungsnetzteil	85235 E
10821	Layoutänderung wegen Problemen bei kapazitiver Last, siehe "Servicenotiz"	84153 B "Layout: D"
11056	Gleichrichter mit längeren Anschlüssen, bessere Kühlung	85235 F
11306	Ausgangskondensatoren erhöht auf 0,22µF (C31/331)	84153