







LOUDSPEAKERS		REPAIR-KITS
WOOFER DL 15 Y	361142/301223-101	454399/301177-001
SPEAKER C8	361376	REPLACE
HORN HPT 94	357979	
DRIVER DH2T SCM	355391/834-2680	450191/81161XX

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
b	109/02	13.1.03	OK
a	079/02	24.10.	OK

EVI AUDIO
DYNACORD

3D-Zeichnung Keine Änderung der Geometrie zulässig !

	Tag	Name
2002		
Bearb.	27.3.	O. Kaiser
Gepr.		
Stand	13.1.03	O. Kaiser

DAT.BLATT/EDS 361249

Service-Info

Maßstab 1:10

361 490

COBRA-TOP

SD-Paket 112869

4-

Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt, noch dritten Personen oder anderen Firmen zugänglich gemacht werden (siehe einschlägige Gesetze)